KING'S HARBOUR MASTER PORTSMOUTH

NAVWARN No 26/21

CANCEL NAVWARN 23/21

1. Dean Tail South Buoy (VQ(6) + LFl.10s) in position 50 43.04N 000 59.58W is now fully functional.

2. The following Portsmouth NAVWARNs remain in force: 25/21, 3/21, 71/20, 68/20, 57/20, 44/20, 05/20, 04/20, 15/19, 60/18, 75/17, 33/17, 27/14, 57/12, 52/11 & 40/11.

3. Cancel this Navwarn 25 FEB 21.